

红外温度计

型号：D182

功能特点：

从安全距离观察温度；在难以到达的地方获取温度读数。

- 0.95 发射率
- 12: 1 视界
- 设计轻巧
- 提供扫描期间最大温度值



技术参数：

|         |                             |
|---------|-----------------------------|
| 温度范围    | -58 to 986F (-50 to 530C)   |
| 温度精度    | +/- 2% of reading or 2C     |
| 传感器响应时间 | 500 秒                       |
| 温度显示    | LCD 带背光                     |
| 供电      | 9V 电池（可用 14 小时）             |
| 外形尺寸    | 6.9 x 1.54 x 2.83 英寸        |
| 认证      | CE                          |
| 使用环境条件  | 温度： -4 to 122F (-20 to 50C) |
| 重量      | 1 磅                         |
| 包含附件    | 2 节 AAA 电池，快速使用指南           |
| 分辨率     | 0.1F (.1C)                  |
| 物距比     | 14:1                        |
| 发射率     | 0.1 to 1.0 可调               |
| FOV 视界  | 12:1                        |

美国 DICKSON 公司 NIST 实验室收费校准：

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| N100 | 1-Point NIST Traceable Calibration(1 点校准) |
|------|-------------------------------------------|